CAREL-冷冻-亲水内胆-温控参数设置表							
序号	参数	描述	设定值				
1	/2	传感器测量稳定性	15				
2	/4	虚拟传感器	1				
3	/5	° C/° F	0				
4	/6	小数点	0				
5	-C1	校正传感器	4				
6	-C2	校正传感器	0				
7	rd	温度控制偏差	1				
8	st	温度设定值	-22				
9	r1	最小设定点	-40				
10	r2	最大设定点	10				
11	r3	正向、反向运行模式	0				
12	c0	压缩机、风机启动延时	0				
13	c1	压机相邻两次启动间隔	0				
14	c2	压机最短停机时间	4				
15	c3	压机最短运行时间	0				
16	c4	值日设置	90				
17	cc	强制制冷持续时间	4h				
18	c6	连续循环后的报警忽略	2h				
19	d0	除霜类型	2				
20	di	除霜间隔	0				
21	dt	除霜终止温度	10				
22	dp	最长除霜持续时间	25				
23	d4	启动设备时进行除霜	0				
24	d5	上电时或当开关量输入被激活时延时	0				
25	d6	除霜时显示冷冻控制温度	1				
26	dd	除霜后的排水时间	6				
27	d8	除霜后的报警忽略	1h				
28	d9	除霜优先与压缩机保护	0				
29	d/	显示除霜传感器	-				
30	dc	化霜周期单位(小时/分钟 分钟/秒)	0				
31	AO	报警和风机温度偏差	0				
32	AL	低温报警温度	-40				
33	AH	高温报警温度	-12				
34	Ad	高低温信号延时	180				
35	A8	启用报警ed	0				
36	HO	串行地址	1				
37	H1	AUC输出配置	1				-
38	H2	启用键盘	0				
39	H5	ID代码	-1				
40	Ey	快速设置参数选择	0				
41	PS	密码锁	22				1
1			1				

CAREL电子温度计参数设定程序及步骤:

步骤1:通电后,温度计显示实际感受到的温度;

步骤2(解锁):一直按住"SET"键,直到屏幕闪烁显示"PS"字母时松开按键,再次按一下"SET"键并松开,此时屏幕会闪烁显示"O",然后按屏幕右侧左上方的红色正三角处(即电源符号处)按键,此时屏幕上的数字 会往上加,当屏幕上显示"22"时,按下"SET",屏幕又会显示"PS";

步骤3(进入参数设定程序):接着步骤2,按键盘右侧左上方的红色正三角处(即电源符号处),每按一次,屏 幕会按上表所示依次显示参数符号。此时即进入参数设置程序

步骤4(参数值设定):当屏幕显示要设定的参数符号时,按下"SET"键,屏幕会闪烁显示参数值,此时通过按 屏幕右侧左上方的红色正三角形处(即电源符号处)按键或屏幕右侧左下方的红色倒三角形处按键来进行增加 或减少参数值,当调到要设定的参数值时,按下"SET"键,屏幕会显示此时的参数符号,表示该参数已保存并 设置好了。此时可重覆步骤4进行下一个参数符号的参数值设定。

步骤5(参数设定保存):当所有参数均设置好后,长时间按住"SET"键,当屏幕显示实测温度时,松开"SET"即可,即此次设定的所有参数均已保存设定。

步骤6(参数设定确认): 当你的参数均设定并保存好,请你按步骤2到步骤4的方法进入参数设定,看看你设定的参数是否保存好,若没有请按上述方法重新设定参数值并保存。